



200



Przednia część płyty - brak okleiny PCV.
The front part of the board - lack veneer PCV.







Przednia część płyty - okelina PCV.
The front part of the board - veneer PCV.

CM.

| | | | | | |
|----|----------|---|----|---|---|
| A | 28 | B | 42 | C | 1 |
| D | 100-110 | E | 4 | F | 4 |
| H | 4.0x13mm | J | | K | |
| 72 | | 2 | | 1 | |
| L | 8 | M | 24 | N | 8 |
| P | 1 | R | 6 | | |

200



200

