






- Dit meubel werd met veel zorg samengesteld en onderging een eindcontrole. Indien er toch iets mis is met deze collé vragen wij u vriendelijk op onderstaande tabel aan te geven wat er nodig is om het meubel volledig af te werken.
 - Ce meuble a été fabriqué avec le plus grand soin et fait l'objet d'un contrôle de qualité. Si malgré cela le collé présentait quand-même certaines anomalies (pièces manquantes, endommagées), merci de bien vouloir nous les communiquer au moyen de ce formulaire.
 - This piece of furniture has been carefully assembled and passed a quality control. However should you find anything wrong with this furniture, we advise you to use the underneath shedule. It can be used to indicate the parts required to complete the assembly of your furniture.
 - Unsere Möbel werden unter strenger Kontrolle hergestellt. Sollten evtl. doch einmal Beschädigungen oder Mängel auftreten, so bitten wir, die benötigten Teile auf der Tabelle hierunter anzugeben.





Nr	Artikel		Aantal
A	594822019	8x40	18
B	594871359		1
C	594871369		1
D	594872699	3,5x16	14
E	594821259		16
F	594861039	Ø15	16
G	594805249		9
H	594870929		15
I	594871109	6.3x13.2	30

Nr	Artikel		Aantal
J	595466969	D5	4
K	595466939	D0	2
M	594870749	3x20	2
N	594853049		10
O	595467069		4
P	595466979		2
Q	595664309		3
R	594870269	M4x24	6


Nr	Artikel	Aantal
1	C-04827	1
2	C-04817	1
3	C-04823	1
4	C-04818	1
5	C-04824	1
6	C-04819	1
7	C-04820	1
8	599611379 EIR	1
9	C-04821	1
10	C-04829	1
11	C-04826	1
12	C-04828	1
13	C-04825	3




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11



12

