



Klacht - Montageaanwijzing  
 SAV - Notice de montage  
 Complaint - Assembly instruction  
 Reklamation - Montageanleitung


**ALDIS**

**C040**




06/05/2015









ALD C040 MI 1 / 9









- Dit meubel werd met veel zorg samengesteld en onderging een eindcontrole. Indien er toch iets mis is met deze collis vragen wij u vriendelijk op onderstaande tabel aan te geven wat er nodig is om het meubel volledig af te werken.  
 - Ce meuble a été fabriqué avec le plus grand soin et fait l'objet d'un contrôle de qualité. Si malgré cela le colis présentait quand-même certaines anomalies (pièces manquantes, endommagées), merci de bien vouloir nous les communiquer au moyen de ce formulaire.  
 - This piece of furniture has been carefully assembled and passed a quality control. However should you find anything wrong with this furniture, we advise you to use the underneath shedule. It can be used to indicate the parts required to complete the assembly of your furniture.  
 - Unsere Möbel werden unter strenger Kontrolle hergestellt. Sollten evtl. doch einmal Beschädigungen oder Mängel auftreten, so bitten wir, die benötigten Teile auf der Tabelle hierunter anzugeben.





40 min



Nr	Artikel		Aantal
A	594822019		16
B	594871359		1
C	594871369		1
D	594872699		20
E	594821259		14
F	594861039		14
G	594805249		10
H	594870929		16


Nr	Artikel		Aantal
I	594871109		32
J	595466969		8
K	594821039		6
L	594805869		6
O	594853049		16
P	595467069		8
Q	595664309		4
R	594870269		8

Nr	Artikel	Aantal
1	C-04831	1
2	C-04834	1
3	C-04836	1
4	C-04835	1
5	C-04837	1
6	C-04840	1
7	C-04833	2
8	599611399 EIR	1
9	C-04838	1
10	C-04839	1
11	599611389 EIR	1
12	C-04830	1
13	C-04832	1
14	C-04825	2
15	591248599	2




**RECOR nv**


1




2




3




4




5




6



7






8







9


4x




10





11





12



13




14





# 15



# 16

