



- Dit meubel werd met veel zorg samengesteld en onderging een eindcontrole. Indien er toch iets mis is met deze collï vragen wij u vriendelijk op onderstaande tabel aan te geven wat er nodig is om het meubel volledig af te werken.
 - Ce meuble a été fabriqué avec le plus grand soin et fait l'objet d'un contrôle de qualité. Si malgré cela le colis présentait quand-même certaines anomalies (pièces manquantes, endommagées), merci de bien vouloir nous les communiquer au moyer de ce formulaire.
 - This piece of furniture has been carefully assembled and passed a quality control. However should you find anything wrong with this furniture, we advise you to use the underneath shedule. It can be used to indicate the parts required to complete the assembly of your furniture.
 - Unsere Möbel werden unter strenger kontrolle hergestellt. Sollten evtl. doch einmal Beschädigungen oder Mängel auftreten, so bitten wir, die benötigten Teile auf der Tabelle hierunter anzugeben.




C071 : 1m60
 C074 : 2m00



EIY





60 min




Nr	Artikel		Aantal
A	595466339	M6x80	8
B	595466349		16
C	595466359	M6	16
D	594800189	10mm	1
E	594805679		10
F	594871109	6.3x13.2	20
G	595466369		4
H	594872919	4,5x20	34


	Nr	Artikel	Aantal
1m60	1	C-01448	1
	2	591248629 EIY	2
-	-	-	-
2m00	1	C-04862	1
	5	591248639 EIY	2
	-	-	-
	7	591247309 EIY	2
	4	C-01453-M	2
5	C-01454-M	2	




1




2



3



4



5

