



Klacht - Montageaanwijzing  
 SAV - Notice de montage  
 Complaint - Assembly instruction  
 Reklamation - Montageanleitung


# CLOUD

C478



21/01/2015

CLO C478 MI 1 / 3







- Dit meubel werd met veel zorg samengesteld en onderging een eindcontrole. Indien er toch iets mis is met deze colli vragen wij u vriendelijk op onderstaande tabel aan te geven wat er nodig is om het meubel volledig af te werken.  
 - Ce meuble a été fabriqué avec le plus grand soin et fait l'objet d'un contrôle de qualité. Si malgré cela le colis présentait quand-même certaines anomalies (pièces manquantes, endommagées), merci de bien vouloir nous les communiquer au moyen de ce formulaire.  
 - This piece of furniture has been carefully assembled and passed a quality control. However should you find anything wrong with this furniture, we advise you to use the underneath shedule. It can be used to indicate the parts required to complete the assembly of your furniture.  
 - Unsere Möbel werden unter strenger Kontrolle hergestellt. Sollten evtl. doch einmal Beschädigungen oder Mängel auftreten, so bitten wir, die benötigten Teile auf der Tabelle hierunter anzugeben.





10 min



DWI


Nr	Artikel		Aantal
A	594822019	 8x40	6
B	594861019		2
C	594872769	 4x16	4
D	594873379	 5x65	7
E	594862269	 5x100	5
F	597252089	 COLLE	1

Nr	Artikel	Aantal
1	C-04711	1
2	C-04712	1
3	C-04714	1
4	C-04710	1
5	C-04713	1




RECOR nv


1






2



3



4



NIET INBEGREPEN  
NON INCLUES  
NOT INCLUDED  
NICHT MITGELIEFERT

