






- Dit meubel werd met veel zorg samengesteld en onderging een eindcontrole.
 Indien er toch iets mis is met deze colli vragen wij u vriendelijk om onderstaande tabel aan te geven wat er nodig is om het meubel volledig af te werken.
 - Ce meuble a été fabriqué avec le plus grand soin et fait l'objet d'un contrôle de qualité. Si malgré cela le colis présentait quand-même certaines anomalies (pièces manquantes, endommagées), merci de bien vouloir nous les communiquer au moyen de ce formulaire.
 - This piece of furniture has been carefully assembled and passed a quality control. However should you find anything wrong with this furniture, we advise you to use the underneath shedule. It can be used to indicate the parts required to complete the assembly of your furniture.
 - Unsere Möbel werden unter strenger Kontrolle hergestellt. Sollten evtl. doch einmal Beschädigungen oder Mängel auftreten, so bitten wir, die benötigten Teile auf der Tabelle hierunter anzugeben.



10 min





DWI


Nr	Artikel		Aantal
A	594870789		4
B	595466629		8
C	594822019	8x40	8
D	595466609		8
E	595466619		8
F1	594861811		4
F2	594861812		4
G	594871119	6,3x13	16
H	594875739		1

Nr	Artikel		Aantal
I	593659179		4
J	594872879	4x30	12
K	594862309		2


Nr	Artikel	Aantal
1	C-02748	1
2	C-02750	1
3	C-04683	1
4	CLO-C-C501	1




3




4



5



6



7

